


**TYPE 204.0/2/3**

avec CODE 510 (Audio 20 avec changeur CD)  
 avec CODE 511 (Audio 50 APS avec changeur DVD)  
 avec CODE 512 (COMAND APS avec changeur DVD)  
 avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20)  
 avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 APS)  
 avec CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec navigation))

**TYPE 204.9**

jusqu'à année-modèle 2013  
 avec CODE 510 (Audio 20 CD avec changeur CD)  
 avec CODE 511 (Audio 50 APS avec changeur DVD)  
 avec CODE 512 (COMAND APS avec changeur DVD)  
 avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20)  
 avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 APS)  
 avec CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec navigation))




P82.60-7462-09

Représenté sur le type 204.0 jusqu'au code (801) Année-modèle 2011/année de modification 10, avec code (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec navigation) et avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit


1	Aérateur central	6	Connecteur électrique (avec code (220) Parktronic (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit)	A40/3	Unité de commande COMAND (avec Code (527) COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec navigation) ou avec Code (512) COMAND APS avec changeur DVD)
2	Vis	7	Crochet d'extraction	N72/1	Calculateur panneau de commande supérieur (avec code (220) Parktronic (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit)
3	Verrouillage	A2	Autoradio (avec code (523) Autoradio MB Audio 20 ou avec code (510) Audio 20 avec changeur CD)		

Représenté sur le type 204.9 jusqu'à l'année-modèle 2013/AEJ 12

- 5 Recouvrement (sans Code (220) Parktronic (PTS) ou sans Code (430) Pack Offroad ou sans Code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou sans Code (540) Store électrique pour lunette arrière ou sans Code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit)
- 8 Recouvrement (sur type 204.9)
- 9 Recouvrement (sur type 204.9)



P82.60-7463-06



P82.60-8666-08


Représenté sur le type 204.0 à partir du code (802) Année-modèle 2012/année de modification 11, avec code (512) COMAND Online avec changeur DVD

11 Vis

12 Verrouillage

Représenté sur le type 204.0 à partir du code (802) Année-modèle 2012/année de modification 11, avec code (512) COMAND Online avec changeur DVD

- 11 Vis  
 12 Verrouillage  
 Bild A Verrouillage fermé, vis dévissée  
 Bild B Verrouillage ouvert




P82.60-8784-05

	<b>Déposer, poser</b>		
	Instruction pour éviter une détérioration des composants électroniques par décharge électrostatique		<a href="#">AH54.00-P-0001-01A</a>
1  	Raccorder le Star Diagnosis et effectuer la mise en service de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) Raccorder le Star Diagnosis, lire la mémoire des défauts	En cas de remplacement de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) <b>Pose:</b> Transférer les données de base enregistrées temporairement sur le nouvel autoradio (A2) ou le nouvel autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou la nouvelle unité de commande COMAND (A40/3).	<a href="#">AD00.00-P-2000-04A</a>
2	Déposer la buse d'air centrale (1)	TYPE 204.0/2 jusqu'à année-modèle 2012/année de modification 11  TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 2012/AEJ 11 ; TYPE 204.3 TYPE 204.9 jusqu'à année-modèle 2013	<a href="#">AR83.10-P-4503CW</a>  <a href="#">AR83.10-P-4503CWA</a>  <a href="#">AR83.10-P-4503CY</a>
3	S'assurer que l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) est coupé		
4	Déclipser le recouvrement (9) avec un coin de montage et le retirer	TYPE 204.9 TYPE 204.9 jusqu'à année-modèle 2013 avec CODE 510 (Audio 20 avec changeur CD) avec CODE 511 (Audio 50 APS avec changeur DVD) avec CODE 512 (COMAND APS avec changeur DVD) avec CODE 523 (Autoradio MB Audio 20) avec CODE 525 (Autoradio MB Audio 50 APS) avec CODE 527 (COMAND Online) Coin pour montage	<a href="#">*110589035900</a>
5.1	Pousser complètement vers le haut, à la main et dans le sens de la flèche, les deux verrouillages (3) se trouvant sur le tableau de bord (4)	TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011, TYPE 204.9	


		<p><b>i</b> Les verrouillages (3) se trouvent dans le logement de l'autoradio, sur la face arrière du tableau de bord (4).</p>	
5.2	Dévisser les vis (11) jusqu'en butée et les presser vers le bas (flèches D) afin d'ouvrir le verrouillage (12)	<p>TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 2012, type 204.3</p> <p><b>⚠</b> Le verrouillage (12) doit être complètement ouvert dans le sens de la flèche. Sinon, l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) sera endommagé.</p>	
6.1	À l'aide des crochets d'extraction (7), sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du tableau de bord (4) jusqu'à ce que le connecteur électrique (6) du calculateur panneau de commande supérieur (N72/1) soit accessible	<p>TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011 / AEJ 10, TYPE 204.9 avec code (220) PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit</p> <p><b>i</b> <b>Dépose:</b> <b>☑</b> Insérer les crochets d'extraction (7) dans les ouvertures (flèche A), les pousser vers l'arrière et les tourner de manière à ce que la partie avant des crochets soit orientée vers le bas. Le <b>☑</b> Les crochets d'extraction (7) doivent, comme représenté, reposer contre la face arrière de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) (flèches B).</p>	
6.2	Sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du tableau de bord (4) jusqu'à ce que le connecteur électrique (6) du calculateur panneau de commande supérieur (N72/1) soit accessible	<p>TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 2012 / AEJ 11, TYPE 204.3 avec code (220) PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit</p> <p><b>⚠</b> <b>Dépose:</b> Ne pas sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) en tirant sur le cache de l'autoradio. Le cache de l'autoradio sera sinon endommagé.</p>	
7	Débrancher le connecteur électrique (6) du calculateur panneau de commande supérieur (N72/1)	<p>Avec Code (220) Parktronic (PTS) ou avec Code (430) Pack Offroad ou avec Code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec Code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec Code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit</p>	
8.1	À l'aide des crochets d'extraction (7), sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du tableau de bord (4) jusqu'à ce que les connecteurs électriques ou le coupleur de câbles optiques soient accessibles sur la face arrière	<p>TYPE 204.0/2 jusqu'à l'année-modèle 2011 / AEJ 10, TYPE 204.9 avec code (220) PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit</p> <p><b>i</b> <b>Dépose:</b> <b>☑</b> Insérer les crochets d'extraction (7) dans les ouvertures (flèche A), les pousser vers l'arrière et les tourner de manière à ce que la partie avant des crochets soit orientée vers le bas. Le <b>☑</b> Les crochets d'extraction (7) doivent, comme représenté, reposer contre la face arrière de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) (flèches B).</p>	

8.2	Sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) du tableau de bord (4) jusqu'à ce que les connecteurs électriques ou le coupleur de câbles optiques soient accessibles sur la face arrière	TYPE 204.0/2 à partir de l'année-modèle 2012 / AEJ 11, TYPE 204.3 avec code (220) PARKTRONIC (PTS) ou avec code (430) Pack Offroad ou avec code (483) Pack ADVANCED AGILITY ou avec code (540) Store électrique pour lunette arrière ou avec code (873) Chauffage de siège avant gauche et droit <b>⚠ Dépose:</b> Ne pas sortir l'autoradio (A2) ou l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou l'unité de commande COMAND (A40/3) en tirant sur le cache de l'autoradio. Le cache de l'autoradio sera sinon endommagé.	
9	Débrancher les connecteurs électriques et le coupleur de câbles optiques sur la face arrière de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) <b>⚠</b> Instructions pour éviter d'endommager les câbles optiques lors de travaux de réparation		AH82.60-P-0001-05AK
10	Dévisser les vis (flèches C) et retirer le recouvrement (5) ou le calculateur panneau de commande supérieur (N72/1)	Seulement en cas de remplacement de l'autoradio (A2) ou de l'autoradio avec système de navigation automatique (A2/56) ou de l'unité de commande COMAND (A40/3) <b>⚠</b> Sur le type 204.9, veiller à ne pas endommager le recouvrement (8) lors du dévissage des vis (flèches C). Sinon, le recouvrement (8) devra être remplacé. <b>i</b> Selon l'équipement du véhicule, c'est le recouvrement (5) ou le calculateur panneau de commande supérieure (N72/1) qui est monté	
11	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		



110 589 03 59 00

Coin pour montage



140 589 02 33 00

Crochet d'extraction