


- 6 Renfort, côté gauche
7 Renfort droit



P31.10-2569-03

	Dépose		
	Danger de mort en cas de glissement ou de basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur	Centrer le véhicule entre les colonnes du pont élévateur et placer les quatre plaques de positionnement aux points d'appui prescrits par le constructeur du véhicule pour le placement sur le pont élévateur.	AS00.00-Z-0010-01A
	Risque d'explosion dû au gaz détonant qui s'échappe. Risque de blessure dû à l'électrolyte de batterie (contient de l'acide sulfurique dilué) pouvant provoquer des brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux muqueuses ou dû à des projections de métal lors d'un court-circuit. Risque de brûlure dû à un court-circuit. Risque d'intoxication dû à l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de plomb par la peau ou les orifices du corps	Feu, étincelles, flamme nue interdits et défense de fumer. Porter des vêtements et des gants antiacide ainsi que des lunettes avec protection latérale. Ne pas poser d'objets conducteurs sur la batterie et éviter tout court-circuit du pôle positif de la batterie à la masse. Ne verser l'électrolyte de batterie liquide (acide sulfurique dilué) que dans des récipients appropriés et étiquetés en conséquence.	AS54.10-Z-0001-01A
	Remarques relatives à la pose d'un dispositif d'attelage		AH31.10-P-1000-02T
	Remarques concernant l'homologation CE du type	Uniquement valable pour les pays de la CE Remarques relatives à la réception du dispositif d'attelage par un service de contrôle technique agréé	AH31.10-P-1000-03T
1	Débrancher le câble de masse de la batterie.		AR54.10-P-0003T
2	Déposer l'habillage de la jupe AR		AR68.30-P-4785T
3	Déposer la garniture latérale gauche dans le coffre à bagages	Sans code (287) Banquette modulable, Sans code (924) Moteur bivalent au gaz naturel	AR68.30-P-4800T
		Avec code (287) Banquette modulable Avec code (924) Moteur bivalent au gaz naturel	AR68.30-P-4800TA AR68.30-P-4800TB
		Sur les véhicules sans code (220) Parktronic (PTS), code (404) Siège multicontour gauche, code (405) Siège multicontour droit, code (433) Siège dynamique gauche, incluant siège multicontour, code (434) Siège dynamique droit, incluant siège multicontour, code (475) Contrôle de la pression des pneus (Beru), code (860) Tuner TV et code (889) Keyless Go, la garniture gauche n'est plus nécessaire.	
4	Déposer la garniture latérale droite dans le coffre à bagages	Sans code (287) Banquette modulable, Sans code (924) Moteur bivalent au gaz naturel	AR68.30-P-4800T
		Avec code (287) Banquette modulable Avec code (924) Moteur bivalent au gaz naturel	AR68.30-P-4800TA AR68.30-P-4800TB