

Type 246

Maintenance A



Client: Tidave12

Numéro d'ordre: -

FIN/immatriculation: WDD2462081N134894

Kilométrage : 48000

Code de maintenance: A

Code atelier: 505

Distance restante: -

Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: selon feuille 229.51: 25 000 km entre deux vidanges Délai d'achèvement: 01.04.2018
(FAP présent) | **bb0040p022951a**

*Recommander de l'huile Mercedes-Benz

Entretien SAV effectué sur le véhicule

Oui: -

Non: X

Remarques/explications: - Utilisation en liaison avec du carburant sans soufre. Si ce dernier n'est pas disponible, les intervalles de vidange d'huile doivent être réduits.

Capacité d'huile du moteur: 6,50 l à partir du numéro final 014700 | 7,00 l jusqu'au numéro final 014699

Les activités suivantes sont confirmées :

- Exécution des travaux de maintenance concernés

Signature.....

A	État à l'arrivée pas en ordre :	<input checked="" type="checkbox"/>
Effectué		
<input checked="" type="checkbox"/>		
▼		▼
<input type="checkbox"/>	Réception de maintenance Protocole de réception pour la maintenance sur le véhicule présent et complètement traité	<input type="checkbox"/>

AP00.20-P-0009Z

		i À effectuer par le conseiller maintenance (si les conditions spécifiques au marché l'exigent). Traiter complètement les positions de réception et les positions de maintenance mentionnées dans la feuille de maintenance ; le volume de maintenance ne sera complètement effectué qu'ensuite.	
<input type="checkbox"/>	Généralités Les méthodes pour la réalisation de toutes les positions de maintenance sont connues Méthodes non connues ↓ Voir renvois de documentation aux méthodes correspondantes dans Vue d'ensemble complète - Vues d'ensemble des travaux de maintenance	AP00.20-P-1600UNK
<input type="checkbox"/>	Système de freinage Effectuer le test de freinage et inscrire le résultat dans le tableau	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Compartment moteur Système de freinage : contrôler le niveau du liquide de frein	<input type="radio"/>
Travaux supplémentaires			
Maintenance 3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Compartment moteur Moteur : vidange d'huile et remplacement du filtre	ref A6511800109 filtre huile
À chaque maintenance A			
<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacle Remplacer le filtre à poussières à charbon actif	ref A2468300018 filtre combiné

Valeurs de freinage

	Gauche	Droit
A l'avant		
A l'arrière		
Frein de stationnement		